

# Skladování a likvidace termotransferových fólií

Doporučené podmínky skladování: termotransferové fólie nesmí být vystavovány přímému slunečnímu záření a nesmí být skladována v blízkosti tepelných zdrojů. Rolky skladujte na stojato, aby se fólie neproležela na jednom místě. Doporučené skladovací podmínky:

- teplota od +5 oC do + 30 oC

- vlhkost od 20 % do 70 % humidity.

## Zařazení jako druh odpadu termotransferové a ražbové folie

Kód druhu odpadu u termotransferové fólie: 15 01 02, kategorie odpadu „O“. Kód druhu odpadu papírových dutinek: 15 01 06, kategorie odpadu „O“. Výše uvedené materiály neobsahují komponenty spadající do kategorie „N“ – nebezpečné odpady. Název odpadu termotransferových pásek je odpadový tiskarský toner.

## Záruka při dodržení skladovacích podmínek

2 roky

1/1



*Vstupte do světa označování*

**AG-FOIL BOHEMIA s.r.o.**

**Bratislavská 3082, 690 02 Břeclav, CZ**

Tel.: +420 519 323 815

Fax: +420 519 323 621

**Volejte ZDARMA: 800 233 332**

email: [office@agfoil.com](mailto:office@agfoil.com)

[www.agfoil.cz](http://www.agfoil.cz)